

COP 16/00703 din 21.03.2016 privind achiziționarea serviciilor de mentenanță și reparație auto (piese de schimb și servicii)

LOT I: VW Tiguan anul fabricării 2009 , motor 1968 cm3 diesel

Nr d/o	Denumire/caracteristica	Cantitate
1	Schimb ulei în cutie automată	1
2	Filtru în cutie automată	1
3	Furtun radiator răcire	1
4	Ulei 5W30	3
5	Filtre ulei	3
6	Filtru aer	3
7	Filtru combustibil	2
8	Filtru salon	2
9	Casetă de direcție (рулевая рейка)	1
10	Suportul intermediar orb. card.	1
11	Plăcuțe de frână față	1
12	Plăcuțe de frână spate	1
13	Disc frână spate	2
14	Disc frână față	2
15	Curea generator	1

16	Amortizatoare spate	2
17	Amortizatoare față	2
18	Flanșa, rulment sarcină	2
19	Diagnosticare computerizată	2
20	Biclete antiruliu față	2
21	Bucșă bară stabil. Fată	2
22	Biclete antiruliu spate	2
23	Bucșă bară stabil. spate	2
24	Reglarea axelor	1
25	Montarea roților	8
26	Balansarea roților	8
27	Antigel	1
28	Bucșă brat suspensie spate	2
29	Bucșă brat suspensie față	2
30	Cap de bară	1
31	Articulație axială, cap bară	1
32	Pivot brat suspensie volan	1
33	Ștergătoare de parbriz	2
34	Alimentare AC (gaz + ulei)	1
35	Termostat	1

LOT II: Skoda Octavia 1,6iBSF anul 2009

Nr d/o	Denumire/caracteristica	Cantitate
1	Braț suspensie roată față	2
2	Bucșa braț suspensie roată	2
3	Plăcuțe de frână față	1
4	Plăcuțe de frână spate	1
5	Suportul cutie de viteze spate	1
6	Cap de bară R,L	2
7	Bicleta antiruliu	2
8	Bucșa bară stabilizator față	2
9	Bicleta antiruliu spate	2
10	Bucsa bară stabili. Spate	2
11	Restaurare Etrier frână spate	2
12	Bucsa braț suspensie roată	2
13	Flanșa rulment sarcină față	2
14	Bugiile	4
15	Amortizatoare față	2
16	Set protecție amortizatoare față	2
17	Curea M.D.G + rolă ghid	1
18	Simering axe cu came	1

19	Simering art. față	1
20	Simering art. spate	1
21	Alimentarea A.C (gar. + ulei)	2
22	Amortizatoare spate	2
23	Flanșă amortizator spate	2
24	Set protecție amortizatoare spate	2
25	Ulei motor 5W30	3
26	Filtru de ulei	3
27	Filtru de aer	3
28	Filtru de combustibil	1
29	Filtru salon	3
30	Echilibrare și montare roți	8
31	Reglarea axelor II axe	2
32	Curea generator	1
33	Rola generator	1
34	Diagnosticarea computerizată	2
35	Ștergătoare de parbriz	2
36	Curățarea injectorului	1
37	Termostat	1

LOT III: VW Sharan 4x4 , 1,9 tdi 2006

Nr d/o	Denumire/caracteristica	Cantitate
1	Bicleta antiruliu	2
2	Bucsa bară stabilizator față	2
3	Amortizoare spate	2
4	Bucsa bară stabilizator spate	4
5	Burduf planetar spre dife. L,R	2
6	Rulmentul braț față	1
7	Plăcuțe frână față, si spate	1
8	Bucșă braț suspensie roată	4
9	Pivot braț suspensie roată	2
10	Flanșa, rulment sarcina amort.	2
11	Caseta de direcție, scrug. Lat.	1
12	Ulei hidraulic	1
13	Rulmentul braț spate	1
14	Curea M.D.G	1
15	Rola ghidare M.D.G	1
16	Curea generator	1
17	Simering ax cu came față.	1
18	Simering art. Cotit față	1
19	Simering art. Cotit spate	1
20	Ulei în cutie mecanic	1

21	Ambreajul	1
22	Volanta	1
23	Termostat	1
24	Antigel	1
25	Ulei 5W30	3
26	Filtru ulei	3
27	Filtru aer	3
28	Filtru combustibil	3
29	Filtru salon	3
30	Diagnosticarea computerizată	2
31	Alimentare AC (gaz + ulei)	1
32	Echilibrare și montarea rotilor	8
33	Reglarea axelor	2
34	Bugiile incandescente	4
35	Ștergătoare de parbriz	2
36	Disc frână spate	2
37	Disc frână față	2